МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы для студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)»

Составитель:

И. П. Сысоев

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ», протокол № 1 от 20.09.2022.

Особенности организации и планирования текстильного производства: методические указания по выполнению расчетно-графической работы / сост. И. П. Сысоев. – Витебск: УО «ВГТУ», 2022. – 31 с.

Методические указания являются практическим руководством для самостоятельного выполнения расчетно-графической работы по названной дисциплине. Организационноэкономический раздел расчетно-графической работы представлен производственной программы, сопряженностью заправленного оборудования определением незавершенного производства по технологическим переходам выпуска полуфабриката. Предназначены для лучшего усвоения и более глубокого изучения дисциплины «Особенности организации и планирования текстильного производства» для студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)».

УДК 658.5:687

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Задание на выполнение расчетно-графической работы	5
1 Расчет производственной программы	6
2 Расчет сопряженности оборудования по технологическим переходам	9
3 Расчет незавершенного производства	11
3.1 Расчет незавершенного производства в прядении и ткачестве	12
Список рекомендуемой литературы	19
Приложение А. Образец выполнения титульного листа	20
Приложение Б. Индивидуальные задания для выполнения	21
организационных расчетов	

ВВЕДЕНИЕ

Под организацией и планированием производства понимается координация и оптимизация во времени и пространстве всех материальных и трудовых элементов производства с целью достижения в определенные сроки наибольшего производительного результата с наименьшими затратами.

Организация и планирование производства создают условия для наилучшего использования техники и людей в процессе производства и тем самым повышают его эффективность. Переход на рыночные отношения выдвигает перед организацией и планированием производства новые задачи, рассматривающие производство как гибкое, способное в любой момент перестроиться на другие виды продукции при изменении спроса, оптимальное, функционирующее c наименьшими затратами, как производство высокой создающее культуры, условия ДЛЯ выпуска высококачественной продукции точно в срок, способной противостоять конкурентной.

Актуальным становится вопрос об экономической обоснованности совершенствования организации и планирования текстильного производства.

Расчетно-графическая работа является важнейшим видом учебного процесса, формирующим из студентов будущих специалистов (инженеров-экономистов) и завершающим этапом подготовки студентов в университете.

Организационно-экономический раздел расчетно-графической работы содержит технико-экономические расчеты производственной программы по выпуску продукции, сопряженности работы оборудования и незавершенное производство по технологическим переходам выпуска продукции.

В связи с этим возникает необходимость проведения организационно-экономических расчетов и обоснований по следующим пунктам расчетнографической работы:

- 1 Расчет производственной программы
- 2 Расчет сопряженности оборудования по технологическим переходам
- 3 Расчет незавершенного производства
 - 3.1 Расчет незавершенного производства в прядении
 - 3.2 Расчет незавершенного производства в ткачестве

Цель расчетов заключается в формировании у студентов теоретических знаний, умение формировать поведение инженера-экономиста, привитие им навыков решения практических задач по организации и планированию производства на уровне современных требований.

ЗАДАНИЕ на выполнение расчетно-графической работы

по дисциплине «Особенности организации и планирования текстильного производства» для студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)»

Ф. И. О. студента
Группа, факультет
Тема расчетной работы по дисциплине «Особенности организации и планирования текстильного производства» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) согласована на кафедре «Менеджмент»:
(заполняется студентом)
Согласно методическим указаниям по приведенным формулам производится расчет и заполнение соответствующих таблиц, делая выводы по каждому из разделов. Исходная информация для выполнения расчетно-графической работы по вариантам (приложение Б) берется согласно списку студенческого журнала.
Сроки выдачи задания:20

Сроки сдачи (неделя, предшествующая экзаменационной сессии)

Структура содержания расчетно-графической работы:

- 1. Расчет производственной программы.
- 2. Расчет сопряженности оборудования по технологическим переходам.
- 3. Расчет незавершенного производства по вариантам.
- 4. Общие выводы.
- 5. Индивидуальное задание, согласно варианту.

1 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная программа является составной частью производственного плана предприятия.

Производственная программа — задание конкретному подразделению предприятия по объемам производства, качеству выработанной продукции в ассортиментном разрезе.

В производственной программе отражаются результаты расчетов по каждому виду вырабатываемой продукции и суммарные данные по всему производству или цеху и технико-экономические показатели. Определив объемы производства в производственных программах, специалисты доводят задание до непосредственных исполнителей. При разработке производственных программ необходимо стремиться к полной загрузке оборудования данного цеха или производстве и максимальному использованию производственной мощности. Производственные программы оформляются в виде таблиц. На ряде предприятий производственные программы оформляются в виде книжечки.

В текстильной промышленности производственная программа определяет ассортимент и объем выпускаемой пряжи (суровой ткани, изделий), производительность выпускного оборудования, количество работающего оборудования, режим работы оборудования, количество рабочего оборудования.

Производственная программа выпускного цеха составляется на основе данных технологической части проекта о количестве прядильного оборудования или ткацких станков, или необходимых для выработки пряжи (суровой ткани, изделий). Программа рассчитывается на все заправленное оборудование на производственных площадях по формуле

$$B = M_{_3} \times T \times K_{po} \times H_{np}, \tag{1.1}$$

где M_3 — число единиц оборудования; T — число часов работы оборудования за год, принимается в соответствии с принятым графиком работы предприятия; K_{po} — коэффициент работающего оборудования; H_{np} — норма производительности веретена (кг/ч, км/ч), станка (м/ч, м²/ч, млн ут/ч), оборудования (изд., шт., комплектов кроя, дес. пар).

Коэффициент работающего оборудования рассчитывается по формуле

$$K_{po} = 1 - \frac{a}{100},\tag{1.2}$$

где a — плановые простои, %.

Общий процент простоев равен сумме простоев по причинам капитального и среднего ремонтов, текущего ремонта и профосмотра, чистки,

точки, смазки и др. В курсовом проекте принять значение K_{po} в пределах 0,92—0.98.

Режим работы оборудования (в соответствии с принятым графиком работы предприятия) предусматривает определение числа рабочих дней в году, коэффициента сменности, средней продолжительности смены, числа рабочих часов в году

$$T = \mathcal{A}_p \times \mathcal{A}_{c_M} \times \mathcal{K}_{c_M}, \tag{1.3}$$

где \mathcal{I}_p — количество рабочих дней в плановом периоде; $\Pi_{c\scriptscriptstyle M}$ — средняя продолжительность смены, ч; $K_{c\scriptscriptstyle M}$ — коэффициент сменности.

В свою очередь, средняя продолжительность смены может быть рассчитана по формуле

$$\Pi_{c_{\mathcal{M}}} = \frac{\left(\mathcal{A}_{p.n.} \times \Pi_{c_{\mathcal{M}.n.}} + \mathcal{A}_{p.c.} \times \Pi_{c_{\mathcal{M}.c.}}\right)}{\mathcal{A}_{p}},$$
(1.4)

где $\mathcal{A}_{p.n}$, $\mathcal{A}_{p.c}$ — количество полных и сокращенных рабочих дней в плановом периоде, соответственно; $\Pi_{cм.n}$, $\Pi_{cм.c}$ — число рабочих часов в полной и сокращенной смене, соответственно, ч.

Таким образом, производственная программа составляется на год по запланированному ассортименту пряжи (ткани, изделию) по формам:

Таблица 1.1 – Производственная программа прядильного производства

е пряжи	ЖИ	машины	Заправка оборудования			Режим работы			часы в (тыс.)		i			_	аботка и в год	
Наименовани	Текс пря:	Марка маш	Количество машин	Количество веретен	Общее количество веретен	Дней в году	Число смен в сутки	Продолжи- тельность смены/ч	Рабочих часов в году	Веретено-ча заправке (1	K_{po}	Веретено-час: работе (тыс	кг	КМ	Тн	тыс. км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Таблица 1.2 – Производственная программа ткацкого производства

ой ткани	артикула	кани, м	Линейная	плотность пряжи, текс	лотность	на 10 см	анков	заправке, шт.			рабо (ован		аправке, тыс.		в год, тыс.		оизе льно ткаг анко	ость цких			cyp	абот: овой и в г	Í	пр 100	Расх ряжи) м т учет	и на кани	Пp	отре ності ояжи од, к	ь I В	I П	отре ност ряжі кг/ч	ь И,
ие суров		уровой тк	<u></u>	п	П		ацких ст	ганков в зап	работы	сутки	смены, ч	аботы	часов в запр	K_{po}	станко-часов				1Н			НИНС	Н	ОТХ	кодо	в, кг						
Наименовані	Наименование	Ширина су	основа	уток	основа	уток	Марка тка	Количество ста	Количество дней ра в год	Количество смен в	Длительность сме	Количество часов работы в год	- - -		Отработано ста	M	M^2	уточин	метро-уточи	TbIC. M	TbIC. M ²	тыс. метро-уто	млн уточин	основа	уток	всего	основа	уток	всего	основа	уток	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

2 РАСЧЕТ СОПРЯЖЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПЕРЕХОДАМ

Основное условие правильной организации основного производственного процесса на предприятии — согласованность всех частичных производственных процессов между собой, то есть сопряженность мощностей всех переходов производства.

Технологическое оборудование, применяемое на разных переходах производства, имеет неодинаковую производительность. Различна и трудоемкость машинно-ручных и ручных операций. Для достижения соответствия мощностей применяется разное число машин и рабочих мест на машинно-ручных и ручных операциях. Соответствие производственных мощностей разных переходов и называется сопряженностью.

Не сопряженность мощностей по переходам часто является причиной перезаправок оборудования и связанных с ними дополнительных простоев, нарушения ритмичности производства, уменьшения выпуска продукции и повышения ее себестоимости.

Исходными данными для расчета сопряженности оборудования являются:

- нормы производительности оборудования и коэффициент работающего оборудования по технологическим переходам $H_{no\ i},\,K_{po\ i};$
 - проценты отходов на каждой стадии обработки полуфабрикатов (ΠO_i);
 - часовая потребность в основной и уточной пряже (в ткачестве) (q);
 - часовая выработка пряжи (в прядении) (Q).

Расчет сопряженности оборудования производится в два этапа:

I. Вначале определяется количество полуфабрикатов ($\Pi_{\phi i}$), которое должно быть выработано в единицу времени в каждом из переходов для выпуска заданного количества **пряжи** (суровой ткани)

$$\Pi_{\phi i} = \frac{q \times \Pi_{ei}}{100},$$
(2.1)

где q — часовая выработка (потребность) сырья, кг; $\Pi_{\it si}$ — процент выхода полуфабриката для $\it i$ -го перехода.

$$\Pi_{gi} = \Pi_{gi-1} - \Pi_{gi},$$
(2.2)

где $\Pi_{6i\text{--}1}$ — процент выхода полуфабриката на предыдущем переходе; Π_{0i} — процент отходов i--го перехода.

$$\Pi_{gI} = 100 - \Pi_{gI}.$$
(2.3)

В *прядении* $\Pi_{\phi i}$ можно определить, используя коэффициент загона (K_3), показывающий, во сколько раз больше по ходу технологического процесса надо выработать полуфабриката для получения 1 кг пряжи

$$K_{3i} = \frac{\prod_{\text{ві-го полуфабриката из смеси}}}{\prod_{\text{в пряжи из смеси}}},$$
 (2.4)

$$\Pi_{di} = Q \times K_{3i}. \tag{2.5}$$

При изготовлении *трикотажных* изделий с помощью машинных процессов сначала определяют количество полуфабрикатов, которое должно быть выработано в единицу времени на каждом переходе для выпуска заданного количества изделий:

$$\Pi_{\phi i} = \frac{B_{com}}{\Pi_{g,i}} \quad ,$$
(2.6)

где $B_{\it com}$ — количество готовых изделий; $\Pi_{\it e\,i}$ — выход полуфабриката $\it i$ -го вида из исходного сырья, %.

$$\Pi_{ei} = 100 - \sum_{i=1}^{n} \Pi_{oi} , \qquad (2.7)$$

где $\sum_{i=1}^{n} \Pi_{oi}$ – отходы всех видов, получаемые при обработке изделий, %.

Результаты расчета оформляются в таблицы 2.1, 2.2.

Таблица 2.1 – Расчет процента выхода полуфабриката

Переход	Процент	Процент выхода полуфабриката	К₃(в прядении)
1	2	3	4

Таблица 2.2 – Расчет количества полуфабрикатов

Наименование полуфабриката	Расчет
1	2

II. Рассчитывается количество заправленного оборудования в каждом переходе для выработки определенного количества полуфабрикатов (M_{3i})

$$M_{3i} = \frac{\Pi_{\phi i}}{H_{nni} \times K_{poi}} \quad . \tag{2.8}$$

Результаты расчета оформляются в виде таблицы 2.3.

Таблица 2.3 – Сопряженность оборудования по переходам

Наименование показателей	Переходы										
Паименование показателей											
1	2	3	4	5	6	7					
Часовая потребность в полуфабрикатах, кг											
Производительность машины, кг/ч											
Количество машин в работе											
K_{po}											
Количество машин в заправке											
Количество машин, принятое к установке											

Нормы производительности оборудования по переходам производства принимаются по справочным данным или по данным предприятия.

3 РАСЧЕТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Объем незавершенного производства в плановых расчетах — это стоимость незаконченной продукции, находящейся на различных стадиях производственного процесса. Он зависит от объема среднедневного выпуска, длительности производственных циклов изготовления продукции и средней стоимости выпускаемой продукции.

Условие ритмичной работы текстильных предприятий — установление оптимальных размеров незавершенного производства. Под незавершенным производством понимают сырье, переданное в производство, полуфабрикаты, не прошедшие все стадии обработки, а также готовую продукцию, не принятую отделом контроля качества и не переданную на склад готовой продукции.

Незавершенное необходимо бесперебойного производство ДЛЯ осуществления производственного процесса. Размер незавершенного зависит от выпускаемых изделий, производства вида их количества, длительности производственного цикла и организации производственного процесса на предприятии.

3.1 Расчёт незавершенного производства в прядении и ткачестве

При расчете количества незавершенного производства принято подразделять его на 4 категории (*в прядении и ткачестве*):

- 1 категория полуфабрикаты на выпускных органах машин;
- 2 категория полуфабрикаты на питающих органах машин;
- 3 категория полуфабрикаты, снятые с выпускных органов машин и еще не размещенные на питающих органах или находящиеся в процессе транспортировки;
 - 4 категория страховые запасы.

Расчет незавершенного производства выполняется по следующим формулам:

1 категория (<u>в прядении</u>: холсты на трепальных машинах, чесальная лента на чесальных машинах, ровница на катушках, на ровничных машинах и т.д. (табл. 3.1); <u>в ткачестве</u>: основа на бобинах на мотальных машинах, основа на сновальном валике на сновальных машинах и т.д. (табл. 3.2)):

$$H_1 = 0.5 \times m_e \times n_e \times q_e (\kappa \varepsilon). \tag{3.1}$$

где $m_{\rm e}$ — количество оборудования, соответственно, выпускающее (из расчета сопряженности оборудования); $n_{\rm e}$ — количество выпускающих органов на машине; $q_{\rm B}$ — вес полуфабриката на полной выпускной паковке, кг.

Таблица 3.1 – Расчет незавершенного производства 1 категории в прядении

Переход	Наименование полуфабриката	Принятое количество машин	Число выпускных органов на 1 машине	Общее число органов в переходе, m _{1i}	Вес выпускной паковки, кг	Коэффициент, учитывающий степень заполнения выпускной паковки	Незавершенное производство 1 категории, НЗП ₁ , кг
Трепальный	Холст						
Чесальный	Чесальная						
	лента						
Ленточный 1	Лента						
Ленточный 2	Лента						
Ровничный	Ровница						
Прядильный	Пряжа						
Итого	-	-					

Таблица 3.2 – Расчет незавершенного производства 1 категории в ткачестве

Наименование машин	Наименование полуфабриката	Число выпускающих органов в заправке	Вес паковки (кг)	Коли- чество НЗП ₁ , кг
Мотальная	бобина			
Сновальная	сновальный валик			
Шлихтовальная	навой неприбранный			
Приборная	навой пробранный			
Узловязальная	навой пробранный			
Итого:	-			
Мотальная	бобина			
Итого:	-			
Всего:	-			

2 категория (<u>в прядении</u>: смесь на решетке питателя-смесителя разрыхлительно-трепального агрегата, чесальная лента на ленточных машинах, ровница на прядильных машинах и т.д. (табл. 3.3); <u>в ткачестве</u>: основа на бобинах в шпулярнике сновальной машины, основа на ткацком навое на ткацких станках и т.д. (табл. 3.4)):

$$H_2 = 0.5 \times m_n \times n_n \times c \times q_n (\kappa \epsilon), \tag{3.2}$$

где $m_{\rm B}$, m_n — количество оборудования, соответственно, выпускающее и питаемое (из расчета сопряженности оборудования); $n_{\rm B}$, n_n — количество выпускающих и питающих органов на машине; c — число сложений полуфабриката; $q_{\rm B}$, q_n — вес полуфабриката на полной выпускной и питающей паковке, кг.

Таблица 3.3 – Расчет незавершенного производства 2 категории в

прядении

придении							
Переход	Наименование полуфабриката	Принятое количество машин	Число выпускных органов на 1 машине	Общее число ганов в переходе, m _{1i}	Вес выпускной паковки, кг	Коэффициент, учитывающий степень заполнения выпускной паковки	Незавершенное производство 1 категории, НЗП ₂ , кг
Трепальный	Кипа хлопка						
Чесальный	Холст						
Ленточный 1	Чесальная лента						
Ленточный 2	Лента						
Ровничный	Лента						
Прядильный	Ровница						
Итого	-	-					

Таблица 3.4 – Расчет незавершенного производства 2 категории в ткачестве

Наименование машины	Наименование полуфабриката	Количество оборудования	Число полностью питающих органов в заправке	Вес паковки	Количество НЗП ₂
Мотальная	барабанчик				
Сновальная	бобина				
Шлихтовальная	сновальный валик				
Проборная	навой непробранный				
Узловязальная	навой пробранный				
Ткацкий станок	ткацкий навой				
Итого:	-				
Мотальная	барабанчик				
Ткацкий станок	ткацкий навой				
Итого:	-				

Расчет 3 категории незавершенного производства определяется в зависимости от места его образования.

В прядении хлопка (составляется таблица 3.1):

1) холсты, чесальная и гребенная лента, лента, холстик

$$H_{3}^{1} = 1,5 \times q \times m \times n \ (\kappa \varepsilon), \tag{3.3}$$

где q — вес полуфабриката на полной транспортируемой паковке, кг; m — число паковок в транспортируемой партии; n — число аппаратов, за которыми закреплено соответствующее количество прядильного оборудования;

2) ровница

$$H_{3}^{2} = q_{p} \times m_{p} \times n_{p} \left(\kappa \varepsilon \right), \tag{3.4}$$

где q_p – вес ровничной паковки, кг; m_p – количество ровничных машин; n_p – число катушек в съеме.

В ткачестве составляется таблица 3.2:

1) бобины, снятые с мотальных машин и не заправленные на сновальные (накапливаются до полной партии для ставки)

$$H_{3}^{1} = 1 \times q_{\delta} \times M_{3} \times C (\kappa \epsilon), \tag{3.5}$$

где q_6 — масса мотальной бобины, кг; M_3 — количество заправленных сновальных машин; C — число бобин в партии;

2) сновальные валики, снятые со сновальных машин, но не заправленные на шлихтовальные машины (необходимо подбирать партию сновальных валиков для шлихтовальной машины)

$$H_{3}^{2} = 1 \times q_{och} \times M_{3} \times C(\kappa \epsilon), \tag{3.6}$$

где q_{och} — масса основы на сновальном валике, кг; $M_{\scriptscriptstyle 3}$ — количество шлихтовальных машин в заправке; C — количество сновальных валиков в партии для одной шлихтовальной машины;

3) количество ткацких навоев рассчитывается по формуле:

$$H_{3}^{3} = 0.5 \times q_{m} \times M_{3}(\kappa \varepsilon), \tag{3.7}$$

где q_m – масса основы на ткацком навое, кг; M_3 – количество шлихтовальных машин в заправке.

Считается, что 15 % ткацких навоев, снятых со шлихтовальных машин, пробирается, а 85 % — привязывается.

Расчет незавершенного производства 4 категории (запаса полуфабрикатов) производится исходя из следующих норм или по данным предприятия.

Таблица 3.5 – Нормы незавершенного производства 4 категории в

прядении

Наименование полуфабрикатов	Норма запасов
1 Холсты с трепальных машин	1 холст на 1 чесальную машину
2 Лента чесальная	0,5 таза на одну питающую паковку на лентосоединительной и ленточной машинах 1-го перехода
3 Холстики с лентосоединительных машин	0,5 холстика на питающую паковку на холстовытяжной или гребнечесальной машинах
4 Холстики с холстовытяжных машин	0,5 холстика на питающую паковку на гребнечесальной машине
5 Лента гребенная	0,5 таза на 1 таз в ставке 1-го перехода ленточных машин
6 Лента 1 перехода ленточных машин	0,5 таза на 1 таз в ставке 2-го перехода ленточных машин
7 Лента со 2 перехода ленточных машин	0,1 таза на 1 веретено ровничной машины
8 Ровница с тазово-перегонных ровничных машин	0,2-0,3 катушки на 1 веретено тонкой ровничной машины
9 Ровница на прядильных машинах	0,1-0,2 катушки на 1 веретено прядильной машины

В ткачестве:

- 1) запас мотальных бобин принимают равным шестичасовой потребности в бобинах в сновальном отделе;
- 2) запас сновальных валиков принимают равным суточной потребности их в шлихтовальном отделе;
- 3) запас не пробранных ткацких навоев принимают равным суточной потребности их в ткацком цехе;
- 4) запас пробранных ткацких навоев принимают равным суточной потребности их в ткацком цехе. Расчет незавершенного производства производится по формам.

Таблица 3.6 – Расчет незавершенного производства 4-й категории в ткачестве

Наименование п/ф	Норма производительности машины	Количество полуфабриката
Бобина		
сновальный валик		
навой непробранный		
навой пробранный		
Итого:		
Бобина		
Итого:		
Всего:		

Помимо абсолютной величины незавершенного производства, выраженной в натуральных единицах измерения, необходимо определить обеспеченность прядильного (ткацкого) производства незавершенным производством

$$T_{H} = \frac{H}{P}, \tag{3.8}$$

где H — суммарное количество полуфабрикатов в незавершенном производстве, приведенных к смеси (пряже) по всем стадиям технологического процесса, кг; P — суточный расход сырья по плану, кг.

<u>В прядении и ткачестве</u> приводим расчет физического незавершенного производства по форме таблицы 3.7.

Таблица 3.7 – Расчёт физического веса незавершенного производства

ИН		1 катег	ория	2 катего	рия	3 категор	ИЯ	4 катег	гория
Наименование машин	Количество оборудования в заправке	Наименование п/ф	H_{l} ,K Γ	Наименование п/ф	H_2 , кг	Наименование п/ф	Н3, кг	Наименование п/ф	Н4, кг
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Таблица 3.8 – Сводная таблица незавершенного производства по видам

полуфабрикатов и переходам прядильного производства

Trois quopinares i	•				вводства			%,	1, %	
	Трепальный	Чесальный	Ленточный 1	Ленточный 2	Ровничный	Прядильный	Всего, кг	Выход п/ф из смеси,	Незавершенное производство, приведенное к смеси, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Холст										
Чесальная лента										
Лента										
Лента										
Ровница										
Пряжа										

Таблица 3.9 – Сводная таблица незавершенного производства в ткачестве

		Кат	егория Н	% выхода	П/ф,		
Наименование п/ф	1	2	3	4	Всего	ги ф/п пряжи	приведенные к пряже
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Основа							
На початках							
На бобинах							
На сновальных валиках							
На ткацких навоях:							
а) непробранных							
б) суровье							
Итого основа							
2 Уток							
На початках (бобинах)							
В суровье							
Итого уток	_						
Всего							

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Беляцкий, Н. П. Развитие организации : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Менеджмент» / Н. П. Беляцкий. Минск : БГЭУ, 2016. 281 с.
- 2. Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : учебное пособие для вузов / И. Н. Иванов. Москва : ИНФРА- M, 2009. 352 с.
- 3. Особенности планирования и организации текстильного производства: методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)» дневной формы обучения / Т. Б. Савицкая, А. В. Дрюкова. Витебск: УО «ВГТУ», 2014. 46 с.
- 4. Потенциал предприятия: компоненты, оценка, выбор стратегии развития : монография / В. А. Скворцов [и др.] ; под науч. ред. : В. А. Скворцова, И. Г. Бабени. Витебск, 2017. 191 с.
- 5. Синица, Л. М. Организация производства. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Л. М. Синица. Минск : БГЭУ, 2016. 262 с.
- 6. Савицкая, Т. Б. Организация производства отрасли: курс лекций / Т. Б. Савицкая. Витебск: УО «ВГТУ», 2009. 176 с.

приложение А

Образец титульного листа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Кафедра менеджмента

Расчетно-графическая работа

по дисциплине: «Особенности организации и планирования текстильного производства» на тему: Организационный расчет хлопкопрядильного (хлопкоткацкого) производства

Студент	
факультета,	
курса, группы	И.О. Фамилия
Руководитель	
ученая степень, должность	И.О. Фамилия

Витебск 2022

приложение Б

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ

Вариант 1

Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску

пряжи линейной плотности 25 текс на прядильных машинах П-76-5М6

Оборудование	Кол-во	Норма	%	Вес паковки, кг	K _{po}
	машин в	производи-	отходов		
	запр.	тельности			
		(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		223,44	7,571	50 кип х 200 кг	0,935
агрегат (разрыхлительный агрегат				холст 30	
и трепальная машина МТ)					
2. Чесальная машина		25,84	6,299	таз. с чес.	0,955
ЧМ-50				лентой 8,8	
3. Ленточная 1 пер. Л2-50-1		120,38	0,310	таз. с лентой 28	0,975
6 сложений (2 выпуска)					
4. Ленточная 2 пер. Л2-50-1		120,38	0,310	таз. с лентой 28	0,975
6 сложений (2 выпуска)					
5. Ровничная машина Р-192-5		130,68	0,456	катушка с	0,970
(132 вер.)		(на 1		ровницей 0,969	
		машину)			
6. Прядильная машина	32	30	2,057	пряд. патрон	0,965
П-76-5М6 (384 вер.)		(на 1000		0,095	
		вер.)			

Вариант 21 Организационный расчет хлопкоткацкого производства по выпуску ткани «Миткаль» арт. 8 на станках СТБ

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	% выхода	Kpo
	машин	производи-	паковки, кг	полуфаб-	
	в запр.	тельности		риката из	
		(кг/ч)		пряжи	
		Основа			
1. Мотальные машины		96,3	2,07 бобины	99,934	0,970
М-150-2 (40 барабанчиков)					
2. Сновальная машина		196,16	285,74	99,923	0980
СП-140 (497 бобин в ставке			снов. валик		
шпулярника)					
3. Шлихтовальная машина		207,97	112,3 тк.	99,82,	0,944
МШБ-9-140			навой	% приклея	
			непроб.	5,1	
4. Проборный станок		60,57	112,3 тк.	99,75	0,966
ПСМ-140			навой	пробирают	
			пробр.	15 % основы	

5. Универсальная		343,45	112,3 тк.	99,75	0,962
узловязальная машина			навой	привязывают	
УП-130-5			пробр.	85 % основы	
6. Ткацкий станок	300	$3,25 \text{ м/ч } 2,96 \text{ м}^2/\text{ч}$	рулон	99,6	0,950
СТБ-2-220		9228,38 уточ.	суров.		
		8388,6 м-уточн.	ткани		
		Уток			
Мотальные машины М-150-2			бобина 2,87	99,96	
Ткацкий станок СТБ-2-220	300	Параметры ткани такие же,		рулон. сур.	
		как и на о	снове	ткани	

Вариант 22 Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 50 текс на прядильных машинах БД-200М-69

Оборудование	Кол-во	Норма	%	Вес паковки,	Kpo
	машин в	производи-	OTXO-	ΚΓ	
	запр.	тельности	ДОВ		
		(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		230,08	6,94	смесь	0,935
агрегат (разрыхлительный агрегат и				50 кип х 200 кг	
трепальная машина МТ)				холст 30	
2. Чесальная машина		25,48	6,38	чес. лента	0,955
ЧМД-4				в тазу 8,8	
3. Ленточная машина Л2-50-1		120,38	0,3	лента в	0,975
(1 пер., 6 сложений, 2 выпуска)				тазу 18	
4. Ленточная машина Л2-50-220У		117,22	0,3	лента в	0,975
(2 пер. 6 сложений, 2 выпуска)				тазу 6	
5. Прядильная машина	30	32,8	0,385	бобина 0,09	0,965
БД-200М-69		(на 100 камер)			

Вариант 4Организационный расчет хлопкоткацкого производства по выпуску ткани бязь (арт.123) на станках СТБ-2-250

Оборудование	Кол-во	Норма	Вес паковки,	% выхода	K_{po}
	машин в	производи-	ΚΓ	полуфаб-	
	запр.	тельности		риката из	
		(кг/ч)		пряжи, %	
		Основ	a		
1. Мотальные М-150-2		84,53	бобина 2,12	98,57	0,970
				(1,57 % отходов)	
2. Сновальная СП-140		220,03	снов. валик	98,558 (0,0121 %	0980
(526 бобин в ставке)			240,02	отходов)	
3. Шлихтовальная		266,03	ткацкий навой	98,3644 (0,1936 %	0,944
машина МШБ-9-140			непроб.	отходов)	
(5 % приклей)			130,2		
4. Проборный станок		63,53	ткацкий навой	98,3644	0,966
ПСМ-140			проб. 130,2	(0,148 %	
				отходов)	

5. Узловязальная машина		633,91	ткацкий навой	98,3644	0,962
УП-130-5			проб. 130,2	(0,148 %	
				отходов)	
6. Ткацкий станок	240	3,457 м/ч		98,0264	0,950
СТБ-2-250		$3,789 \text{ m}^2/\text{s}$	ч ткани	(0,19 % отходов)	
		7743,45			
		уточ.			
		8487,5 %))		
		м-уточ.			
		Уто	ОК		
Мотальная М-150-2		84,53	бобина 2,12	98,34 %	
				(1,66 % отходов)	
Ткацкий станок	240	3,457 м/ч	рулон сур. ткани	98,25 %	
СТБ-2-250				(0,09 % отходов)	

Вариант 5 Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи 29 текс на прядильных машинах БД-200-S

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	% отходов,	K _{po}
	машин в	производи-	паковки, кг	выхода	
	запр.	тельности		полуфаб-	
		(кг/ч)		риката из	
				пряжи	
1. Разрыхлительно-трепальный		173,4	50 кип х	смесь – 100	0,935
агрегат			200 кг	холсты	
(разрыхлительный агрегат +			холст 30 кг	1/93,9	
трепальная машина МТ)					
2. Чесальная машина		21,5	8,8	5,8/88,1	0,955
ЧМД-4			0,0	3,0/00,1	0,933
3. Ленточная машина Л2-50-1		117,4	18	0,49/87,6	0,975
(2 выпуска, 6 сложений)		(на 1 машину)	10	0,49/8/,0	0,973
4. Ленточная машина		116,1			
Л2-50-220У (2 выпуска,		(на 1 машину)	6	0,49/87,1	0,975
6 сложений)					
5. Прядильная машина	36	64,9	0.00	0.5/96.6	0.065
БД-200-S (200 камер)		(1000 камер)	0,09	0,5/86,6	0,965

Вариант 23 Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 20 текс на прядильных машинах П-66-5M4

	1					
	Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	% отходов,	K_{po}
		машин в	производи-	паковки,	% выхода	
		запр.	тельности	КГ	полуфаб-	
			(кг/ч)		риката из	
					пряжи	
1.	Разрыхлительно-трепальный		140,3	50 кип х	смесь – 100	0,935
аг	регат (разрыхлительный агрегат +			200 кг	холсты	
тр	епальная машина МТ)			холст 30	5,9/94,1	
	,				·	

2. Чесальная машина		24,89	чес. лента		0,955
ЧМ-50			8,8	5,6/88,5	
3. Ленточная машина Л2-50-1		126,36	лента 28		0,975
(2 выпуска, 6 сложений)		(на 1		0,3/88,2	
		машину)			
4. Ленточная машина Л2-50-1		125,9	лента 28		0,975
(2 выпуска, 6 сложений)		(на 1		0,3/87,9	
		машину)			
5. Ровничная машина		61,64	ровница		0,970
Р-260-5 (92 вер.)		(на 1	0,966	0,5/87,4	
		машину)			
5. Прядильная машина	28	18 (1000	пряжа		0,965
П-66-5М4 (464 вер.)		веретен)	0,095	2,2/85,2	

Вариант 7 Организационный расчет хлопкоткацкого производства по выпуску ткани бязь (арт.141) на станках АТПР-120-2У Оборудование Кол-во Норма Вес паковки, % выхода Кро

Оборудование	Кол-во машин в запр.	Норма производительности (кг/ч)	Вес паковки, кг	% выхода полуфаб- риката из пряжи, %	K _{po}
	(Основа			
Мотальный M-150-2		45032	1,62	99,921	0,970
1. Сновальная СП-140 (526 бобин в ставке)		297	снов. валик 305,4 (бобина на питании 1,768)	99,989	0980
2. Шлихтовальная машина МШБ-9-140 (5 % приклей)		199,9	приклей 5,5% 178,86	99,846	0,944
3. Проборные ПСМ-140		69,05	178,86	99,967 15 % пробир.	0,966
4. Узловязальная машина УП-125-2М		188,32	178,86	99,967 85 % привяз.	0,962
5. Ткацкий станок АТПР-120-2У	230	6 м/ч 6,8 м ² /ч 14400 уточ. 17827,2 м-уточ.	* рассчитать самостояте- льно		0,950

		Уток		
Ткацкий станок	230		* рассчитать	0,950
АТПР-120-2У			само-	
			стоятельно,	
			уток в	
			бобинах –	
			1,768	

Вариант 8Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 42 текс на прядильных машинах П-75-А

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	% отходов	K_{po}
	машин в	производи-	паковки,	% выхода	
	запр.	тельности	ΚΓ	п/ф из	
		(кг/ч)		смеси	
1. Разрыхлительно-трепальный агрегат		221,7	смесь	8,131/	0,935
(разрыхлительный агрегат +			50 кип х	91,869	
трепальная машина МТ)			200 кг		
			холст 30		
2. Чесальная машина		24,57	чес. лента	6,106/	0,955
ЧММ 14			8,8	85,763	
				05,705	
3. Ленточная машина Л2-50-1		90,44	лента 28	0,362/	0,975
1 переход (2 выпуска, 6 сложений)		(на 1		85,0386	
		машину)		02,0200	
4. Ленточная машина		90,08	лента 28	0,3624/	0,975
Л 2-50-1		(на 1		85,0386	
2 переход (2 выпуска, 6 сложений)		машину)		05,0500	
5. Ровничная машина		83,6	катушка	0,5284/	0,970
Р-192-3 (132 веретена)		(на 1	с ров-	84,5102	
		машину)	ницей		
			0,969		
6. Прядильная машина	30	18,12	пряжа на	3,2116/	0,965
П-75-А (384 веретена)		(на 1	печатке	81,2986	
		машину)	0,09		

Вариант 9

Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 15,4 текс на прядильных машинах П-66-5М4

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	% отходов,	Кро
	машин в	производи-	паковки,	% выхода п/ф	
	запр.	тельности	КГ	из смеси	
		(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		195,18	смесь	5,3284/	0,935
агрегат			50 кип х	94,6716	
(разрыхлительный агрегат +			200 кг		
трепальная машина МТ)			холст 30		

2. Чесальная машина ЧМ-50		23,01	чес. лента 8,8	4,5784/ 90,0932	0,955
3. Ленточная машина Л2-50-1 (2 выпуска, 6 сложений)		91,43 (на 1 машину)	лента 28	0,2745/ 89,8187	0,975
4. Ленточная машина Л2-50-1 (2 выпуска, 6 сложений)		91,21 (на 1 машину)	лента 28	0,2745/ 89,5442	0,975
5. Ровничная машина P-192-3 (132 веретена)		45,096 (на 1 машину)	катушка с ров- ницей 0,969	0,4042/ 89,14	0,970
6. Прядильная машина П-66-5M4 (464 веретена)	32	12,09 (на 100 веретен), 5,62 на 1 машину	пряжа 0,09	2,262/ 86,878	0,965

Вариант 10Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 10 текс на прядильных машинах П-66-5М6

Оборудование	Кол-	Норма	Bec	% отходов,	Kpo
	во	производи-	паковки, кг	%	
	машин	тельности			
	в запр.	(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		187,68	смесь	4,38	0,935
агрегат			50 кип х		
(разрыхлительный агрегат +			200 кг		
трепальная машина МТ)			холст 30		
2. Чесальная машина		16,121	чес.	5,015	0,955
ЧММ-14Т			лента 8,8		
3. Предварительная ленточная		80,352	лента 28	0,2075	0,965
машина Л2-50-1 (2 выпуска, 2					
сложения)					
4. Лентосоединительная машина		211,2	лента 24	0,185	0,995
«Текстима» 1566					
5. Гребенечесальная машина		34,848	гребен-	17,36	0,940
«Текстима» 1576			ная лента		
			70		
6. Ленточная Л2-50-1		102,8	лента 28	0,3675	0,965
1 переход (2 выпуска, 6 сложений)		(на 1			
		машину)			
7. Ленточная Л2-50-1		102,8	лента 28	0,3675	0,975
2 переход (2 выпуска, 6 сложений)		(на 1			
		машину)			
8. Ровничная машина Р-260-3		36,54	ровница	0,195	0,970
(92 веретена)		(на 1	0,85		
		машину)			

9. Прядильная машина	28	13,1056	пряжа	0,09	2,5025	0,965
П-66-5М6 (464 веретена)		(на 1				
		машину)				
		6,97 (на				
		1000 веретен)				

Вариант 27 Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 8,5 текс на прядильных машинах П-66-5M4

1	1	•		1 1	
Оборудование	Кол-во	Норма	Вес паковки,	%	K_{po}
	машин в	производи-	КГ	отходов,	
	запр.	тельности		%	
		(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		87,455	8,5	8,5	0,935
агрегат			смесь		
(разрыхлительный агрегат +			50 кип х 200		
трепальная машина МТ)			КΓ.		
			холст 30		
2. Чесальная машина		11,19	1,4	5,042	0,955
ЧММ-14T			чес. лента		
			8,8		
3. Предварительная ленточная		90,4	0,5	0,220	0,965
машина Л2-50-1 (2 выпуска,			лента 28		
6 сложений)					
4. Лентосоединительная машина		88,6	2	0,197	0,995
«Текстима» 1575/2 (18 сложений)			лента 24		
5. Гребенечесальная машина		22,24	2,2	17,182	0,940
«Текстима» 1532 (8 выпусков,			гребен-		
4 сложения)			ная лента 70		
6. Ленточная Л2-50-1		69,36	0,5	0,38	0,965
1 переход (2 выпуска, 6 сложений)			лента 28		
7. Ленточная Л2-50-1		68,952	0,5	0,38	0,975
2 переход (2 выпуска, 6 сложений)			лента 28		
8. Ровничная машина Р-192-5		69,96	3,8	0,425	0,970
(132 веретена)		(на 1			
		машину)	ровница 0,85		
9. Прядильная машина	22	2,654	12,1	2,517	0,965
П-66-5М4 (464 веретена)		(на 1000			
· ·		веретен)	пряжа 0,09		

Вариант 27 Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 25 текс на прядильных машинах БД-200М69

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	%	K_{po}
	машин в	производи-	паковки,	отходов,	
	запр.	тельности	КΓ	%	
		(кг/ч)			

1. Разрыхлительно-трепальный		275,18	смесь	6,94	0,935
агрегат			50 кип. х		
(разрыхлительный агрегат +			200 кг		
трепальная машина МТ)			холст 30		
2. Чесальная машина		24,78	чес.	6,38	0,955
ЧМД-4			лента		
			8,8		
3. Ленточная машина Л2-50-1		4,58	лента 18	0,3	0,975
1 переход (2 выпуска)					
4. Ленточная машина Л2-50-220У		4,58	лента 6	0,3	0,975
2 переход (2 выпуска)					
5. Прядильная машина	60	51,3 (на	бобина с	0,385	0,965
БД-200М69 (200 камер)		1000	пряжей		
		камер)	0,09		

Вариант 28Организационный расчет хлопкоткацкого производства по выпуску ткани «Миткаль» арт.12 на станках СТБ-2-220

Оборудование	Кол-во	Норма	Kpo	Bec	% выхода				
	машин	производи-	1	паковки, кг	полуфаб-				
	в запр.	тельности			риката,				
		(кг/ч)			%				
Основа									
1. Мотальные М-150-2		96,3	0,970	початок 0,179; бобина 2,04	99,934				
2. Сновальные СП-140		218,66	0980	сновал. валик 282,37	99,928				
3. Шлихтовальные МШБ-9-140		231,75	0,944	ткац. навой непробран. 188,33	99,809				
4. Проборные ПСМ-140		68,79	0,966	ткац. навой пробран. 188,33	99,748 (15 % пробира- ется)				
5. Узловязальные УБ-130-5		386,34	0,962	ткац. навой пробран. 188,33	99,748 (85 % привязы- вается)				
6. Ткацкий станок СТБ-2-220	200	4,594 м/ч 5,05 м ² /ч 9504 уточ. 10454,4 м-ут.	0,950		·				
Уток									
1. Мотальные М-150-2				початок 0,22 уток на бобинах 2,93	99,95				
2. Ткацкий станок СТБ-2-220	200								

Вариант 14Организационный расчет хлопкопрядильного производства по выпуску пряжи линейной плотности 18,5 текс на прядильных машинах П-66-5М4

Оборудование	Кол-во	Норма	Вес паковки,	%	Kpo
2 3 F J A S M M M	машин	производи-	кг	отходов,	po
	в запр.	тельности		%	
	1	(кг/ч)			
1. Разрыхлительно-трепальный		235,86	смесь	4,4957	0,935
агрегат			50 кип х 200		
(разрыхлительный агрегат +			КГ		
трепальная машина МТ)			холст 30		
2. Чесальная машина		11,138	чес. лента в	4,7212	0,955
ЧММ-450-4			тазу		
			8,8		
3. Ленточная машина Л2-50-1		99,57	лента в	0,2861	0,975
1 переход (2 выпуска, 6 сложений)			тазу		
			28		
4. Ленточная машина Л2-50-1		99,07	лента в	0,2861	0,975
2 переход (2 выпуска, 6 сложений)			тазу		
			28		
5. Ровничная машина		99,06	ровница	0,2125	0,970
Р-192-5 (132 веретена)		(на 1	на катушку		
		машину)	0,959		
6. Прядильная машина	32	13,1688	пряжа на	2,132	0,965
П-66-5М4 (464 веретена)		(на 1	початке		
		машину)	0,095		

Вариант 15 Организационный расчет хлопкоткацкого производства по выпуску ткани «Миткаль» арт.30 на ткацких станках АТПР-120-2У

Оборудование	Кол-во	Норма	Bec	%	K_{po}		
	машин	производи-	паковки,	выхода			
	в запр.	тельности	КГ	полуфаб-			
		(кг/ч)		риката,			
				%			
Основа							
1. Мотальные М-150-2		41,025	1,69	99,995	0,970		
2. Сновальные СВ-140		350,52	277,44	99,88	0980		
3. Шлихтовальные МШБ-9-140		201,132	190,32	99,67	0,944		
4. Проборный станок ПСМ-140		96,7	190,32	99,437	0,966		
5. Узловязальная машина УП-5		764,97	190,32	99,437	0,962		

6. Ткацкий станок	200	7,73 м/ч 6,86	6,39	99,377	0,950	
АТПР-120-2У		м ² /ч 19008 уточ.				
		в ч. 22495				
		метро-				
		уточ./ч				
Уток						
1. Мотальные М-150-2			1,69	99,96		
2. Ткацкий АТПР			5,31	99,955		

Учебное издание

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы

Составитель: Сысоев Иван Павлович

Редактор *Т.А. Осипова* Корректор *Т.А. Осипова* Компьютерная верстка *Ю.С. Ерохова*

Подписано к печати 26.09.2022. Формат $60x90^{-1}/_{16}$. Усл. печ. листов 1,9. Уч.-изд. листов 2,5. Тираж 20 экз. Заказ № 264.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 210038, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г. Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.